


УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заведующего МБДОУ  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
И.А. Лапеева  
приказ № 47/1-од  
от «20» декабря 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»

Муниципальное образование  
Рыбинский район Красноярского края  
Наименование территориального образования  
субъекта Российской Федерации

«15» декабря 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада «Уральский детский сад «Одуванчик».
- 1.2. Адрес объекта: 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 619,5 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 3959,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1967, год последнего капитального ремонта: 2013 (система отопления частично), 2015 (замена кровли полностью).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
- текущего ремонта: ежегодно;  
- капитального ремонта: не установлена.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский сад «Одуванчик»; краткое наименование: МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик».

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования общеразвивающей направленности.

2.2. Дополнительная информация:

К основным видам деятельности организации также относится:

-присмотр и уход за детьми;

-реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта нет. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: -;

3.2.2. время движения (пешком): -;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): -;

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): -;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): -;

3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): -;

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): -.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ плана
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1,2,3	1
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	2а
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	11,12,13,14	2а
			1,2,3	2б
			6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15,16, 17, 18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26	2в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»	15,16	2а
			4,5,6,7,8,9	2б
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	17,18	2а
			10,11	2б
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

\*\* Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

### 3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Данный ОСИ для инвалидов и других МНГ доступно условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения). Для инвалидов-колясочников доступность в здание детского сада невозможна по техническим причинам, организована альтернативная форма обслуживания. На пути следования к объекту неровная асфальтная дорожка с трещинами, шириной менее 2м. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Размеры коридоров, кабинетов, лестниц, путей эвакуации не соответствуют требованиям. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой, кранами рычажного и нажимного действия. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации и связи на объекте.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Вход (входы) в здание	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
8	Все зоны и участки	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: **по мере поступления финансовых средств** в рамках исполнения **плана**.

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-И»(доступно частично избирательно).**

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

А) **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).**

Б) **Техническая экспертиза.**

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на

- официальном сайте организации: <http://cvetohkek1984.ucoz.ru>;

(адрес сайта)

- Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_.

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры:

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 3 л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 3 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 2 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7);
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8);
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений на 1 л. (1 План-схема территории МБДОУ «Уральский детский «Одуванчик»);
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений на 5 л. (2а План схема I этажа МБДОУ «Уральский детский «Одуванчик», 2б План схема II этажа МБДОУ «Уральский детский «Одуванчик», 2в План эвакуации I этажа МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик», 2г План эвакуации II этажа МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик», Экспликация к план-схемам 2а, 2б, 2в, 2г).
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» на 1л. (3 Схема безопасного маршрута к МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»

Председатель комиссии:  
завхоз

  
(Подпись)

Н.В. Капустяник

Члены комиссии:

воспитатель  
председатель первичной  
профсоюзной организации


О.В. Васильева

Г.И. Игонькина

В том числе:  
представители общественных

организаций инвалидов:

Начальник отдела по предоставлению МСП и  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

субсидий УСЗН администрации Ровенского района Севе  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте:

Председатель Управляющего Совета Учреждения (Родительского комитета)

Севе (Суслов Е.А.)  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 16 » сентября 20 16 г. (протокол № 1 )

Комиссией Управления образования администрации  
Ровенского района.

Приложение 1  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)**

*наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Не оборудованы доступными элементами информации об объекте. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Неровная асфальтная дорожка, с трещинами, ширина менее 2м, нет бордюров по краям пешеходных путей.	К, О, С	Обеспечение информации о сопровождении от входа на территорию, установка	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

							информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей Ремонт асфальта.	
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		1, 2	1	Не оборудованы доступными элементами информации об объекте. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию. Неровная асфальтная дорожка, с трещинами, ширина менее 2м, нет бордюров по краям пешеходных путей.	С  К, О, С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию. Обеспечить информационное сопровождение от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей Ремонт асфальта.	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <u>пункту 3.6</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		на плане	№ плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1,2	1	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно.**

Приложение 2  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

*наименование объекта, адрес объекта:* здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	да	1, 2	2а	Ширина и высота ступеней лестниц в группы, расположенных на первом этаже не соответствуют требованиям, отсутствуют бортики на боковых краях, с одной стороны отсутствуют поручни.	К, О, С	Устройство лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи - 30 см, высота-15 см); установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

2	Пандус (наружный)	нет	-	-	пандус отсутствует	К	Устройство пандуса	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3, 4	2а	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, отсутствует водоотвод, дренажная и водосборная решетка.	С	Нанесение контрастной полосы перед дверью, установка водоотвода, дренажной и водосборной решетки.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Дверь (входная)	есть	5,6,7	2а	Отсутствуют фиксаторы, противоударная полоса, ширина дверного проема не соответствует требованиям.	К; О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто», оборудовать нижнюю часть дверного проема противоударной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически невозможно.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.  Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5	Тамбур	ест ь	8, 9, 10	2а	Размеры тамбуров не соответствуют требованиям.	К; О	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,2	2а	Ширина и высота ступеней лестниц в группы, расположенных на первом этаже не соответствуют требованиям, отсутствуют бортики на боковых краях, с одной стороны отсутствуют поручни. пандус отсутствует.	К, О, С	Устройство лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи - 30 см, высота-15 см); установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней. Устройство пандуса. Нанесение контрастной полосы перед дверью, установка водоотвода, дренажной и водосборной решетки.	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
			3,4	2а	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, отсутствует водоотвод, дренажная и водосборная решетка.		Установит	
			5,6,7	2а	Отсутствует			

					ют фиксаторы , противопоударная полоса, ширина дверного проема не соответствует требованиям.	ь фиксаторы двери в положении и «открыто/ закрыто», оборудовать нижнюю часть дверного проема противопоударной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически и невозможно. Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
		8,9, 10	2а	Размеры тамбуров не соответствуют уют требованиям.			

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6.</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	«ДУ»	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10	2а	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ  
(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

*наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N плана	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка- тегория )	Содер- жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11, 12, 13  2,3	2а  2б	- Размеры не соответствуют требованиям,          - Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О;К	Перепланировка возможна только при реконструкции здания          -Установить информационные таблички о препятствиях	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания          -Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Лестница (внутри здания)	есть	14 1	2а 2б	Отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон;          Отсутствуют контрастные	К, С,О	монтаж поручней;          нанести контрастные	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств;          Работы в рамках

					цветовые полосы на первой и последней ступенях марша;  Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил  Уклон лестницы более 1:2		цветовые полосы на первой и последней ступенях марша;  Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил  Перепланировка возможна только при реконструкции здания	текущего ремонта по мере выделения финансовых средств;  Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус на лестничных маршах с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует.	К	Устройство пандуса не возможно.	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
5	Дверь	есть	6,7,8,9, 10,11, 12,13, 14,15, 16,17, 18,19, 20,21,22  3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12, 13,14, 15,16, 17,18, 19,20,21	2в  2г	Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противоударной полосой.	К  Г	Увеличение ширины проема технически не возможно. Оснащение информирующими обозначениями и помещений, установка на дверях фиксаторов, противоударной полосы.	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;

6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	23,24, 25,26  22,23, 24,25	2в  2г	Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезопасные зоны	все	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;	
	ОБЩИЕ требования к зоне		11, 12, 13  2,3	2а  2б	- Размеры не соответствуют требованиям,   - Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О,К	Перепланировка возможна только при реконструкции здания   -Установить информационные таблички о препятствиях	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  -Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств	
			14 1	2а 2б	Отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон;  Отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша;  Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	К, С,О	монтаж поручней;  нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша;  Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств;  Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств;  Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств	
						Уклон лестницы более 1:2		Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технически решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
						Пандус на лестничных маршах с поручнями на	К	Устройство пандуса не возможно.	Технически решения невозможны -



				высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует.				организация альтернативной формы обслуживания.
				-	-		Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
		6,7,8,9, 10,11, 12,13, 14,15, 16,17, 18,19, 20,21,22	2В	Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противоударной полосой.	К	Г	Увеличение ширины проема технически не возможно. Оснащение информирующими обозначениям и помещений, установка на дверях фиксаторов, противоударной полосы.	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
		3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12, 13,14, 15,16, 17,18, 19,20,21	2Г					
		23,24, 25,26	2В	Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезопасные зоны	все		Перепланировка возможна только при реконструкции и здания	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
		22,23, 24,25	2Г					

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	11,12,13,14	2а	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
		1,2,3	2б	
		6,7,8,9,10, 11, 12,13, 14,15,16, 17, 18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26	2в	
		3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12,13,14,	2г	

		15,16,17, 18,19,20, 21, 22,23, 24,25		
--	--	---	--	--

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (1)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**

**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

**вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15,16 4,5,6,7, 8,9	2а 2б	Имеются пороги в дверных проемах;  Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям.	К; О	Устранение порогов при возможности;  Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне		15,16 4,5,6,7, 8,9	2а 2б	Имеются пороги в дверных проемах;  Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям.	К; О	Устранение порогов при возможности;  Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <a href="#">&lt;*&gt;</a> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <a href="#">&lt;***&gt;</a> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N плана	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	«ДУ»	15,16 4,5,6,7,8, 9	2а 2б	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (2)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**

**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

**вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА**

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (3)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**

**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

**вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значим о для инва-лида (ка-тегория )	Содер-жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	17,18 10,11	2а 2б	Имеются пороги при входе в туалетные комнаты; отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийной освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К; С; О; Г	Устранить пороги при входе в туалеты;  Устройство кнопки вызова;  Устройство аварийного освещения;  Устройство поручней и опор;  Устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
2	Душевая/ванная	нет	-	-	-	-	-	-





Приложение 6  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»»; 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д.5.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N план а	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	Недостаточное количество визуальных средств, неправильное их расположение; отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения; часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	Г	Обновить информационные таблички о помещениях и специалистов согласно требованиям;  Приобрести и установить электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения  Обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположенной на	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

2	Акустические средства	нет	-	-	Средства голосового оповещения	С	стендах Установить средства голосового оповещения	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	С; Г	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Индивидуальное решение с ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ»	-	-	Работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 7  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

## СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский сад «Одуванчик»	разработан	«20» декабря 2016г	Доступно условно. Данный ОСИ для инвалидов и других МНГ доступно условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения). Для инвалидов-колясочников доступность в здание детского сада невозможна по техническим причинам, организована альтернативная форма обслуживания.

\* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

\*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01.28  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Уральский детский сад «Одуванчик»  
от «15» декабря 2016 г.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по**  
**повышению доступности образовательных организаций и**  
**предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию**  
**соответствующих мероприятий**

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020-2025 г.г.	в 2025-2030 г.г.
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский сад «Одуванчик»	разработан	«20» декабря 2016г					

Пронумеровано, прошнуровано  
скреплено печатью

35 (присудить мать)  
мать

И.о. заведующего МБДОУ «Уральский  
детский сад «Одуванчик»

И.А. Лапсева

